

ABC80  
busen

Metric  
Card

D0  
D1  
D2  
D3  
D4  
D5  
D6  
D7

A13  
A12  
A11  
A10  
A9  
A8  
A7  
A6

2C  
14C  
4C  
4A  
5A  
2A  
3A  
3C

A0  
A1  
A2  
A3  
A4  
A5  
A6  
A7  
A8  
A9  
A10  
A11  
A12  
A13  
A14  
A15

B29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
B14

5C  
7C  
6A  
6C  
7A  
8A  
9A  
9C

-12V  
+12V  
0V  
+5V

AB1  
AB32  
AB2  
AB31

15C  
13AC  
32AC  
7AC

RDY  
INTP

430  
B13

21C

RST

A15

26C ? Reset ut

RESIN

A3

Reset in

XMEMFL

B4

24C ?

XMEMW

A5

22C ?

$\phi$

B5

29C

TORQ = 27A

WR = 22C

RD = 24C

MT = 20A

P0E = 26E = PWRCL

1E0 = 16C

1E1 = 11C

B4I = 12A

B40 = 12A